



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы
А.С.Широков

(подпись)

« 11 » января 2020.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 24 от « 11 » января 2020 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Шламка
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
446849, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Шламка, ул. Центральная, д.68; тел. (факс) 8(84651)3-65-55;
shlam_sch@samara.edu.ru

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail)

И.о. директора Кузнецова Татьяна Аркадьевна
(Ф.И.О. и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта** с. Шламка
2. **Ведомственная принадлежность** министерство образования и науки Самарской области
3. **Вид деятельности - образование**
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. **Форма собственности объекта** муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная)
5. **Объем предоставляемых услуг** 31 чел., вместимость 192 чел.
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. **Размещение объекта** - отдельно стоящее здание, количество этажей - 1, кирпичное
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.))
7. **Количество и назначение входов** - 5, один главный и 4 запасных
8. **Год постройки** - 1967

9. Год последней реконструкции 2013

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	150 м		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	-		
Наличие переходов на пути следования от остановки	да		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	да
Нерегулируемые переходы	да		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	нет	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещенный по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,2м	К, О		
	Информация об объекте	наличие	есть	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	нет	К, С, О		

	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	нет	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	нет	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С		
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	нет	К, О, С		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2,0 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	2,0м	К		не требуются
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г		
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	нет	С		
	Места отдыха	наличие	нет	К, О		не требуются
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет			
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	нет	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не	нет	К		

		менее 1 места)				
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	нет	К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К		
	Съезд с тротуара на проезжую часть:		нет			
	Открытая лестница		нет			
	Пандус на рельефе		нет			

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,75 м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	7,5x2,2м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	нет	К	установка	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	нет	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не	наличие	есть	К, О, С		

	допускать скольжения при намокании					
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	1	К, О, С		
	Навес	наличие	+	К, О		
	Водоотвод	наличие	нет	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	нет			
	Информация об объекте	наличие	есть	Г		
	Лестница наружная	наличие	нет			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	нет			
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	нет			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет			
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	нет			
	Поручни с двух сторон	наличие	нет			
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет			
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	нет			
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	нет			
	Пандус наружный	наличие	нет			
	Ширина марша	≥ 1,0 м	нет	К	установка	

	Уклон	$\leq 8\%$	нет	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	нет	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О		
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
	-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	нет	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	нет	К, О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	К, О		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	нет	К, О		
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		
	Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С		
48	Тамбур					
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	4,0x1,2	К		

	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	(Р)	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,2 м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,014 м	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		нет			
	Пандус переносной	наличие	нет			
	Подъемник для инвалидов:					
	- стационарный	наличие	нет			
	- мобильный	наличие	нет			
8,9	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2,5м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	2,5х2,5м	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	установка	

	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	нет	С	установка	
8	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	нет	О		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	нет	К		
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С		
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С		
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет			
	Пандус внутренний на этаже		нет			
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	нет	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О, С		

	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	О, С		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С		
	Лифт пассажирский	наличие	нет			

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание в кабинетах начальных классов		4			
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	нет	К		
	Информация тактильная	наличие	нет	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О		
	Обслуживание в кабинетах информатики		2			

	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	нет	К		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	С		
	- размещение на высоте	наличие	нет	К, О, С, Г		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\leq 1,8$ м	нет	К		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 0,025$ м	нет	С		
	Стол с высотой рабочей поверхности	$\geq 1,2$ м	нет	О		
3-3	Обслуживание в кабинете физики					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	нет	К		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	С		
	- размещение на высоте	наличие	нет	К, О, С, Г		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\leq 1,8$ м	нет	К		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 0,025$ м	нет	С		
	Стол с высотой рабочей поверхности	$\geq 1,2$ м	нет	О		
19-3	Обслуживание в кабинете химии					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	нет	К		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	С		
	- размещение на высоте	наличие	нет	К, О, С, Г		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\leq 1,8$ м	нет	К		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 0,025$ м	нет	С		
	Стол с высотой рабочей поверхности	$\geq 1,2$ м	нет	О		
	Обслуживание в учебной аудитории					

	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	нет	К		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	С		
	- размещение на высоте	наличие	нет	К, О, С, Г		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\leq 1,8$ м	нет	К		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 0,025$ м	нет	С		
	Стол с высотой рабочей поверхности	$\geq 1,2$ м	нет	О		
	Обслуживание в кабинете технологии					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	нет	К		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	С		
	- размещение на высоте	наличие	нет	К, О, С, Г		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\leq 1,8$ м	нет	К		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 0,025$ м	нет	С		
	Стол-верстак с высотой рабочей поверхности	$\geq 1,2$ м	нет	О		
	Обслуживание с перемещением в столовой					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	1,2 м	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	0,8 м	К		
	Обслуживание с перемещением в библиотеке					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	нет	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	нет	К		
	Актный зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр.		нет			

	вместимостью более 50 мест)					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет			
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов универсальный	наличие	нет		установка	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	установка	
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0.7м	К, О	установка	
	Открывание дверей	наружное	наружное			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	нет	С	установка	
	- опорные поручни	наличие	нет	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	нет	К		
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м	нет	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	нет	К, О	установка	
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	нет	К, О	установка	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	нет	К	установка	

	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	нет	К, О	установка	
	Оборудование системой тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С	установка	
	Душевая кабина	наличие	нет			

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	нет	К, О, Г, С	установка	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	К, О, Г, С	установка	
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	нет	К, О, Г, С	установка	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	К, О, Г, С	установка	
	освещенность	наличие	есть	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С	установка	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	нет	С	установка	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	установка	
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С	установка	

на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С	установка
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1шт)	нет	Г	установка
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г	установка
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	установка
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	установка
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	установка
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	установка

7. ВЫВОДЫ

Территория, входная группа, пути движения, отдельные зоны оказания услуг, санитарно-бытовые помещения и средства информации объекта не соответствуют требованиям доступности, установленным для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) категорий: К, О, Г. Создание условий по доступности для МГН школьного возраста категории С нецелесообразно, в связи с наличием в регионе специальных образовательных организаций для детей данной категории.

Представитель рабочей группы
Инженер МБУ Управления по строительству
(должность)

_____ (_____)
подпись (фамилия, и.о)

Дата заполнения
«__» января 2020 г.



Представитель организации
Заместитель директора по учебной работе
(должность)

_____ (Хамидуллина Н.Н.)
(подпись) (фамилия, и.о.)

Дата заполнения
«19» января 2020 г.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605).